

## **Autobus scuolabus e pullman turistici: entro tre anni è la sostituzione degli estintori a polvere**

Con la pubblicazione della Circolare Ministero dell'Interno Prot.300/A/2436/18/113/31 e delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot.6575/RU avvenuta il 23 marzo 2018, il ministero ha definito inequivocabile la diatriba scaturita a seguito della pubblicazione della circolare di chiarimento sull'idoneità di utilizzo di estintori a polvere su autobus scuolabus e pullman turistici pubblicata con protocollo DCPREV. R. U. U.0015327 del 14-11-2017.



La nuova circolare del Ministero dell'Interno congiunta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che trovate in allegato, stabilisce che:

- tutti i veicoli immatricolati a far data 16 aprile 2018 dovranno essere dotati di estintori IDRICI (schiuma da 6 litri).
- tutti i veicoli immatricolati antecedentemente la data del 16 aprile 2018 dovranno sostituire gli estintori a polvere, precedentemente installati, in occasione della prima revisione programmata (triennale) che prevede la sostituzione dell'agente estinguente.

